

ANWENDUNGSHINWEISE

FiberStic

Selbstklebende, reflektionslose Flockfolie zur vielfältigen Verwendung in allen Bereichen.

EIGENSCHAFTEN:



Viskose
Flockfasern



450µ



Silikonpapier



6,5 - 10,6 N/cm
nach 20 min auf rostfreiem Stahl



1. Drucken und schneiden

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer
45 - 60°



Niedrig/
mittel



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

BEMERKUNGEN:

Druckprofile unter www.seftextile.com
Empfohlenes Übertragungstape: FlockTape
Zusammenhängende Motive können auch ohne Tape übertragen werden.
FiberStic besitzt eine mittlere Klebkraft und lässt sich auf den meisten Oberflächen innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei wieder ablösen.



3. Vom Träger nehmen

► VERPACKUNG




50 cm



10 m



4. Aufkleben



5. Fertig!

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.